

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

(2022) 第 5 期, 总第 37 期

检查时间: 2022 年 8 月 1 日至 2 日

检查范围: 土木学院、环能学院、测绘学院、理学院、建筑学院

检查内容: 实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员: 焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位:




为切实保障校区疫情防控期间实验室安全运行, 营造安全有效、秩序良好的实验室环境, 8 月 1 日至 2 日, 国资处对两校区开放实验室进行安全检查, 重点检查了实验室安全检查台账、化学品台账、气瓶安全、消防安全、用电安全等内容。现针对检查发现 2 项重点问题提出整改建议并对 17 项新增安全隐患及 6 项复查未整改安全隐患进行通报, 请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、共性问题整改建议

近两周检查时, 通过现场检查、问询学生了解到, 各单位不同程度存在部分指导教师未到校指导学生、未在值班记录表上登记等未严格落实值班制度的情况。希望各单位严格落实实验室假期值班制度, 并认真填写值班记录表, 确保实验室安全。

序号	隐患类别	重点问题	整改建议
1	用水用电基础安全	用电不规范	请各单位对假期开放实验室开展实验室用电安全专项自查自纠工作，对有能力自行整改的隐患立行立改，对确实需要国资处协助解决的问题报国资处。（详见《关于实验室安全共性问题集中整改的通知》（国资字〔2022〕22号））
2	化学安全	实验室化学品存放	使用饮料瓶存放试剂、样品必须撕去原包装纸，贴上试剂标签


二、实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片	检查项目	检查子项目
1	大兴	土木	岩土楼	112	插线板直接置于地面上，离水槽距离近		基础安全	用水用电基础安全
2	大兴	土木	建材楼	403 405	未撕掉盛装试剂饮料瓶标签		化学安全	实验室化学品存放
3	大兴	环能	学B	331	登记不规范(上午9:10检查时,已登记下午进出时间)		安全检查	安全检查

4	大兴	环能	学 B	311 B105	气瓶未按规定加装 气瓶帽	 	化学安全	实验气体 管理
5	大兴	环能	学 B	311	使用非标插线板		基础安全	用水用电 基础安全
6	大兴	环能	学 B	405	标注为“有毒”的饮 料瓶放置于危化品 柜顶，且未写明试剂 名称		化学安全	实验室化 学品存放
7	大兴	环能	学 B	B105	插线板串接		基础安全	用水用电 基础安全

8	大兴	环能	学 B	B121 B120	未撕掉盛装试剂饮料瓶标签	 	化学安全	实验室化学品存放
9	大兴	环能	雨水楼	208	未撕掉盛装试剂饮料瓶标签		化学安全	实验室化学品存放
10	大兴	测绘	学 F	212 418 425	插线板串接	  	基础安全	用水用电 基础安全

11	大兴	测绘	学 F	305 418	使用非标插线板		基础安全	用水用电 基础安全
12	大兴	测绘	学 F	425	学生室内玩游戏			
13	大兴	理学院	基 C	105	实验室内使用可燃性蚊香（学生说是从楼道拿到室内的）		实验场所	卫生与日常 管理
14	大兴	理学院	基 C	105	未撕掉盛装试剂饮料瓶标签		化学安全	实验室化 学品存放
15	大兴	理学院	基 C	105	插线板串接		基础安全	用水用电 基础安全
16	大兴	环能	学 B	413	气瓶连接管老化		化学安全	其他化学 品安全

17	大兴	测绘	学 F	113	存放电动车电池		基础安全	实验场所安全
----	----	----	-----	-----	---------	--	------	--------

三、未整改实验室安全隐患记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	检查时间	复查时间
1	大兴	环能	学 B	405	使用非标插线板	2022.7.25	2022.8.1
2	大兴	环能	雨水楼	101	未撕掉盛装试剂 饮料瓶标签	2022.7.25	2022.8.1
3	大兴	环能	雨水楼	103	使用非标插线板	2022.7.25	2022.8.1
4	大兴	土木	岩土楼	212	使用非标插线板	2022.7.25	2022.8.1
5	大兴	土木	岩土楼	212	插线板串接	2022.7.25	2022.8.1
6	大兴	测绘	学 F	113	多处插线板串接	2022.7.25	2022.8.1

国有资产与实验室管理处

2022 年 8 月 4 日