

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2022〕第 11 期，总第 43 期

检查时间：2022 年 11 月 28 日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等

检查人员：焦驰宇、郭婕

各二级单位：

为保障学校疫情防控期间实验室安全运行，营造安全有效、秩序良好的实验室环境，11月28日，国资处对两校区实验室进行安全检查。本次安全检查主要从实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等方面展开，其中着重检查了室外实验装置及实验室登记台账管理情况。个别二级单位因管理人员不便进校开展自查，已由国资处代查。现对3项共性问题及11项新增安全隐患进行通报，请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、存在问题

（一）共性问题

1. 台账管理方面。经现场查阅、问询，各单位不同程度

存在《实验室出入人员信息登记表》不完善或未登记的情况。

2. 实验室管理方面。经现场检查，多数单位未按要求对停用的实验室贴封条；部分开放实验室未在国资处备案。

3. 个人防护方面。经现场检查，部分学生开展实验中未佩戴口罩、未穿实验服。

（二）主要问题隐患

详见附件

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2022年11月29日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况
1	西城	土木	结构实验室	结构实验室	存在未固定空气瓶	已整改
2	西城	电信	实验1号楼	305	纸箱等易燃物较多、安全通道预留不足	正在整改中
3	西城	中法能源中心	实验2号楼	123	使用非标插线板-插线板串接	已整改
4	西城	建筑	科研楼	201	服务器的房间空调未正常启动、巡检力度不够	已整改
5	大兴	土木	岩土楼	120	夜间运行实验室备案已过期	正在整改中
6	大兴	环能	学B	339	未登记实验室进出人员信息	正在整改中
7	大兴	环能	学B	374	烘箱周围未留够散热空间	正在整改中
8	大兴	机电	学C	116	有学生使用，未备案开放实验室	正在整改中
9	大兴	机电	学C	315	有学生使用，未备案开放实验室	正在整改中
10	大兴	经管	学A	401-2	有学生使用，未备案开放实验室	正在整改中
11	大兴	理学院	基C	423	有学生使用，未备案开放实验室	正在整改中