

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第10期，总第53期

检查时间：2023年8月4日—8月8日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，8月4日至8日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的12项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对6项新增安全隐患及5项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、存在问题

（一）共性问题

1.个人防护方面。经现场检查，部分学生未按要求穿着实验服开展实验。

2.安全设施方面。经现场检查，大部分实验室未定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护且无检查记录。

(二) 主要问题隐患
详见附件。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处
2023年8月9日


附件：

实验室安全检查主要问题隐患



一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	岩土楼	103	环境杂乱	整改中	
2	大兴	环能	学 B	一层	应急喷淋未定期维护	整改中	

3	大兴	环能	学 B	331	使用非标插线板	整改中	
4	大兴	环能	学 B	376	假期开放实验室未备案	整改中	
5	大兴	环能	学 B	377	假期开放实验室未备案	整改中	

6	大兴	环能	雨水楼	208	未及时清运空气瓶	整改中	
---	----	----	-----	-----	----------	-----	---

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	建材楼	403	<ul style="list-style-type: none"> 1、假期开放实验室未备案 2、危险化学品未按规定存入危化品柜 3、固体废物未按规定放入危废桶内 	整改中	
2	大兴	土木	振动台	振动台	施工人员未佩戴安全帽	整改中	

3	大兴	测绘	学 F	219	假期开放实验室未备案	整改中	
4	大兴	测绘	学 F	202	假期开放实验室未备案	整改中	
5	大兴	机电	学 C	110	使用非标插线板	整改中	

西城校区实验甲 2 号楼 102、实验 4 号楼 106 以及大兴校区学 B 楼 150、427|429、雨水楼 105、205、基 A 楼 202、学 C 楼 122、建材楼 305、308、404、学 D 楼 318、工程中心金工楼 317、406 房间待复查。